



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» Сельского поселения "Село Хурба" (ИНН 2712009600 /ОГРН 1132728001372)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Голубых Юрия Сергеевича №3 от "25" января 2021 г. проведена плановая выездная проверка объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Мозаика" сельского поселения "Село Хурба" (ИНН 2712009600 /ОГРН 1132728001372) Комсомольского муниципального района Хабаровского края, расположенных по адресу: 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, село Хурба, ул. Взлетная, 7, ул. Взлетная, 5

в период с 10 часов 00 минут 04 февраля 2021 года по 14 часов 00 минут 01 марта 2021

Голубых Юрий Сергеевич - главный государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Попов Никита Сергеевич - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Онохов Евгений Юрьевич – старший инженер ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Хабаровскому краю» Деменок Павел Андреевич - старший инженер сектора ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Хабаровскому краю»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор МБДОУ "Мозаика" сельского поселения "Село Хурба" Калакутина Оксана Валерьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренных ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Вам требуется устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует (не представлена) программа вводного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645)
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана и утверждена заведующей детским садом от 10.01.2019 г. в соответствии с не действующими нормативным правовым актом - правила пожарной безопасности 01-03 утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 №313, в нарушение п. 2 п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)
3. Контракт на техническое обслуживание голосового оповещения людей о пожаре от 02.02.2021 №35 не соответствует типовому контракту утвержденному приказом МЧС России от 12 октября 2020 г. № 756 " Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
4. Контракт на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации от 01.02.2021 №34 не соответствует типовому контракту утвержденному приказом МЧС России от 12 октября 2020 г. № 756 " Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
5. В ходе проведения плановой проверки установлено, что в декларации пожарной безопасности на объект защиты зарегистрированной в ОНПР по Комсомольскому и Нанайскому районам № 08 220 840-ГО-0025 от 10.06.2020 г., заявленные сведения, не соответствуют фактическим в части содержания соответствующих разделов, с учетом вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, а так же настоящая декларация

не соответствует утвержденной форме декларации пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст. 53, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности").

6. В ходе проведения плановой проверки установлено, что в декларации пожарной безопасности на объект защиты зарегистрированной в ОНПР по Комсомольскому и Нанайскому районам № 08 220 840-ТО-0026 от 10.06.2020 г., заявленные сведения, не соответствуют фактическим в части содержания соответствующих разделов, с учетом вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, а так же настоящая декларация не соответствует утвержденной форме декларации пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст. 53, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности").

7. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляются без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утверждаемого руководителем организации, составленного в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (регламент отсутствует, не представлен) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3,4 ст. 81; ст. 83, ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. Светильники аварийного освещения не обозначены от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

9. Отсутствует техническая документация изготовителя в соответствии с которой руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

10. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (пп. Б п.17, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

11. Не проведено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не обеспечено размещение табличек

(мастерские, кладовые, эл.щитовая и пр.) на дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категории (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч.1, 3, 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; п. 4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

12. Места расположения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001, (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.12 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021г);

13. Отсутствуют подтверждающие документы, о том, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, и интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51 ч.3 ст.53, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

14. ул. Взлетная 7

15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7 руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (Снята дверь предусмотренная проектом в коридоре медблока). (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

16. Выход со спорт зала детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7 не открывается (заблокирован) (п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

17. На двери чердачного помещения детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7, отсутствует информация о месте хранения ключей. (пп. А п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)

18. Не представлены документы по установленному люку чердачного помещения детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7 необходимые для определения предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч. 1, 3, 6, 7 ст. 134 таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);

19. Несущие металлические конструкции (двутавры, балки, и.т.д.) здания не обработаны огнезащитным составом, отсутствует протокол испытаний на огнестойкость и проект огнезащиты (техническая документация на средства огнезащиты содержащая информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ), акты обработки, сертификаты огнезащитного состава (не предоставлены на обозрение) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.5, п.6; ст.57; ст.58; ст.87 ч.1, ч.2, ст.134 ч.1, ч.2 ч.3; ст.136 ч.1; ст.137 ч.2, табл.21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2, п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п.13, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479).
20. Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, размещенная в месте установки приемно-контрольных приборов не соответствует фактической (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),
21. Представленные документы по примененным облицовочным и декоративно-отделочным материалам для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений, внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7 не представляют возможность определить пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч. 1, 3, 6, 7 ст. 134 таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
22. Двери помещений расположенных в помещениях детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 7, выходящих на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара между этажом, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п. 1 ч. 2 ст. 53, ч.19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
23. Не предоставлена проектная документация на системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ , что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (отсутствует) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6 ; ч. 1 ст. 83, ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021 г);
24. Соединительные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнены специальным огнестойким кабелем, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Для прокладки кабельных изделий в системах противопожарной защиты должны использоваться кабеля с типом исполнения согласно таблице 2, ГОСТ 31565-

2012 (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. таблица 2, ГОСТ 31565-2012, Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021 г.);

25. При переходе на резервное питание аккумуляторные батареи не обеспечивают питание в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 ч. работы системы АУПС и СОУЭ, что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 15.3 СП 5.13130.2009 Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021 г);

26. Системы противодымной защиты и вентиляции не подключены к системе автоматики АУПС и СОУЭ, что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 14.1 СП 5.13130.2009 Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021 г);

27. Система противодымной защиты (дымоудаления) находится в не работоспособном состоянии, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 53300-2009 (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.85, ст.138. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021 г);

28. Дымовые извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м., что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 пункт 13.3.6; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 3/20/2021 от 21.01.2021г)

29. Уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, менее допустимого уровня шума. Общий уровень звука звуковых сигналов СОУЭ превышает допустимый уровень звука (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст. 51, п. 3 ст. 52, п. 3 ч. 2 ст. 53, ст. 54, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)

30. Не предусмотрено питание электроприемников систем противопожарной защиты от панели противопожарных устройств, фасадная часть которой имеет отличительную окраску (красную), которая в свою очередь питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР, фактически – питание осуществляется от общей сети электроснабжения здания, этажного электрощита (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3 ст. 81; ч. 2, ч. 7 ч. 8 ст.82; ч. 7 ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 п. 54; п. 7.10 СП 31-110-2003);

ул. Взлетная 5

31. В детском саду «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5 ширина в свету эвакуационных выходов из групповых ячеек первого и второго этажа непосредственно наружу составляет менее требуемых 1,2 м. (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 52 ст. 53 ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
32. Ширина в свету эвакуационного выхода (центральный выход детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5) из первого этажа непосредственно наружу составляет менее требуемых 1,2 м. (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 52 ст. 53 ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
33. Двери помещений расположенных в помещениях детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5, выходящих на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара между этажом, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п. 1 ч. 2 ст. 53, ч.19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
34. Коридоры детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5 не обеспечен свободный доступ к огнетушителями, объем огнетушителей менее ОП-5 (огнетушители расположены в прилегающих помещениях, запираемых на ключ, огнетушители используются ОП-3) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п. 9 ст. 52, ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; п. 400, 406 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
35. Планы эвакуации людей при пожаре , размещенные в детском саду «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5 не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: места расположения средств противопожарной защиты (огнетушители) указанные на плане не соответствуют фактическим, либо отсутствуют; не изображены места расположения средств пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, речевые оповещатели и пр.) (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля; п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, 3.2, раздел 7, п. 2 таблица 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);
36. Соединительные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнены специальным огнестойким кабелем, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Для прокладки кабельных изделий в системах противопожарной защиты должны использоваться кабеля с типом исполнения согласно таблице 2, ГОСТ 31565-2012 (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4,

ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. таблица 2, ГОСТ 31565-2012, Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.);

37. При переходе на резервное питание аккумуляторные батареи не обеспечивают питание в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 ч. работы системы АУПС и СОУЭ, что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 15.3 СП 5.13130.2009 Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.);

38. Места расположения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.);;

39. Дымовые извещатели расположен вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м., что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 пункт 13.3.6; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.)

40. Приемно-контрольные приборы не обеспечивают автоматическое выявление обрыва шлейфа с выдачей на пульт сигнала «Неисправность» (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 пункт 14.4; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.);

41. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, что не соответствует требованиям и нормам по пожарной безопасности (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 пункт 14.1; Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 4/20/2021 от 21.01.2021 г.);

42. Внутренний противопожарный водопровод, расположенный в помещениях детского сада «Мозаика», по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, 5, на момент проведения испытания не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на противопожарные нужды (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; Акт (протокол испытаний) проверки и испытания внутреннего противопожарного водопровода № 3/13/2021 от 21.01.2021 г.)

Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1-42 настоящего предписания - 01.03.2022 год.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов
по пожарному надзору Голубых Ю.С.

Государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов
по пожарному надзору Попов Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.

С предписанием ознакомлен и для исполнения получил:

директор МБДОУ "Мозаика" сельского
поселения "Село Хурба" Калакутина Оксана
Валерьевна

(подпись)

"01" марта 2021 г.

(должность, фамилия инициалы)